

Приложение
к паспорту доступности

ПЛАН

адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №96

(наименование объекта)

№ п/п	Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по временному приспособлению объекта (с указанием срока)	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Срок исполнения	Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации объекта*
1	2	3	4	5	6
1	Территория, прилегающая к зданию (участок): доступные входы знаками доступности не оборудованы. Пандус (наружный) отсутствует Вход (входы) в здание: Ширина лестниц на основном входе в здание 6,3 м, разделительных поручней нет. ширина проступей 0,31 м. Перед открытой лестницей предупредительные тактильные полосы отсутствуют. Поверхность покрытия входной площадки твердая, скользкая. Размер входной площадки без пандуса при открывании полотна дверей наружу равно 6,3х1,51 м. Входные двери имеют ширину 0,9 м. Смотровые панели в полотнах наружных дверей отсутствуют. Дверное полотно не имеет маркировки. Высота порога составляет 0,014 м. Отсутствует ручка нажимного действия. Габариты тамбура 1,77 м * 0,98 м. Свободное пространство у двери со стороны защелки «к себе» 0,21 м. Грязезащитное покрытие отсутствует.	2023 год 2023 год	Оборудование знаками доступности. Обозначить тактильные полосы. Увеличение дверного проема.	2023-2028 гт 2023-2028 гт	дистанционно, на дому, помощь сотрудников дистанционно, на дому, помощь сотрудников
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации): Ширина при движении кресла-коляски при встречном движении менее 1,8 м. Ширина выступа колонны 0,23 м, длина 0,45 м. На планах	2024 год	Технические решения невозможны. Разработка планов эвакуации в соответствии с	2023-2028 гт	дистанционно, на дому, помощь сотрудников

	эвакуации не обозначены места расположения зон безопасности.		требованиями		дистанционно, на дому, помощь сотрудников
4	<p>Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): Информационные обозначения. Расширение дверного проема (0,80 м).</p>	2024 год	<p>Приобретение информирующих обозначений.</p>	2023-2028 гг	
5	<p>Санитарно-гигиенические помещения: Площадь санузла 3,87 м², 0,86 м * 4,5м, что не соответствует требованиям. Нет специально оборудованного места для МГН. В кабине рядом с унитазами отсутствуют ручки для одежды, костылей и других принадлежностей. Откидные опорные поручни не установлены. У дверей санитарно-бытового помещения отсутствуют специальные знаки. Водопроводные краны с рычажной ручкалкой и термостатом отсутствуют. Унитаз не имеет автоматический слив воды или слив с ручным кнопочным управлением.</p>	2025 год	<p>Приобрести и установить ручки для одежды, костылей и других принадлежностей; откидные опорные поручни; специальные знаки; водопроводные краны с рычажной ручкалкой и термостатом; унитаз с автоматическим сливом воды или сливом с ручным кнопочным управлением. Технические решения невозможны для инвалидов-колясочников.</p>	2023-2028 гг	дистанционно, на дому, помощь сотрудников
6	<p>Система информации на объекте (на всех зонах): Визуальные, Акустические, Тактильные средства отсутствуют.</p>	2024 год	<p>Установить визуальные знаки доступности, индукционную петлю, монитор с информацией, тактильные полосы.</p>	2023-2028 гг	дистанционно, на дому, помощь сотрудников
7	<p>Пути движения к объекту (от остановки транспорта): Маршрут движения неровный, не обозначен, покрытие отсутствует. Ширина доступного маршрута движения – автомобильная дорога шириной 4,2 м. Отсутствует тротуар. Парковка отсутствует.</p>	2028 год	<p>Привести в соответствие. Строительство автопарковки.</p>	2023-2028 гг	дистанционно, на дому, помощь сотрудников



Шадрин

Заведующий МДОУ №96

Ю.Ю. Шадрин